



## 7360 tile sealer

Neutralus sandūrų ir medžiagas sugeriančių plytelių tokių kaip terakota ir nepoliruotas natūralus akmuo, pavyzdžiui, marmuras, granitas, skalūnas, kalkakmenis ir kt. Impregnavimas.

- Įsiskverbia į medžiagas sugeriantį pagrindą
- Paviršiui suteikia atsparumo purvui
- Išlaiko pradinę paviršiaus išvaizdą
- Mišinys paruoštas naudojimui

Į medžiagas sugeriantį pagrindą įsiskverbianti skysta paviršiaus apsauga, suteikianti atsparumo purvui savybių nepakeisdama pradinės paviršiaus išvaizdos. Tačiau, kai kurių natūralių akmenų spalva gali patamsėti. Glaistu padengtas paviršius tampa atsparus purvui ir skysčiams, pavyzdžiui, kavos dėmėms. Atliekas būtina nedelsiant pašalinti, kad jos nesustingtų ant paviršiaus.

7360 plytelių sandarinimo glaistas tiekiamas 0,5 l talpos butelyje.



### Taikymo sritys

- ✓ Sandūros
- ✓ Medžiagas sugeriančios plytelės
- ✓ Nepoliruotas natūralus akmuo, pavyzdžiui, marmuras, granitas, skalūnas, kalkakmenis ir kt.

## Produkto aprašymas

Gražiai sukrintanti paviršiaus apsauga.

## Techniniai duomenys

Stingimo laikas (priklausomai nuo temperatūros):	4-6 val.
Rekomenduojama sandėliavimo / darbinė temperatūra:	10-20° C
Sunaudojimas:	1 l / 6-20 m <sup>2</sup>

## Pritaikymo sritys

Neutralus plytelių impregnavimas.

## Pritaikymo sritys

Naudojamas ant sandūrų medžiagas sugeriančių plytelių ir nepoliruoto natūralaus akmens, pavyzdžiui, marmuro, granito, skalūno, kalkakmenio, terakotos ir kt.

## Išankstinis pagrindo parengimas

Paviršius turi būti švarus, sausas, be purvo, tepalų, vaško ar kitų nešvarumų. Paviršiaus valymas ir cementsavimas atliekamas mažiausiai dvi dienas prieš iki pradedant parengimo darbus.

## Pritaikymas

7360 plytelių sandarinimo glaistas ant paviršiaus tepamas viskozine šluoste, voleliu arba minkštu pašiauštu šepetėliu. Svarbu glaistą tolygiai paskirstyti po paviršių.

Tepkite įvairiomis kryptimis. Ant ypač medžiagas sugeriančių paviršių būtina tepti daug glaisto, nes tolesni apdailos darbai tokiu atveju negalimi. Atlikus glaistymo darbus, bet koks glaisto perviršis pašalinamas šluoste arba panašiu daiktu per 5-10 min.

Panaudotus įrankius nedelsiant išplauti vandeniu.

Rekomenduojama atlikti bandymą mažesniame plote prieš glaistant visą paviršių.

Glaistant, paviršius pasidaro tarsi šlapias, tačiau ši išvaizda išnyksta per 2-3 d.

Kas dieną valykite „7230 ceramic wash“ priemone.

## Darbinė aplinka

Produktui netaikomas REACH (ES) Reglamentas Nr. 1272/2008.

Būtina vadovautis įprastomis cheminių medžiagų tvarkymo saugos taisyklėmis.

Nuoroda į produkto saugos duomenų lapą.

## Pakuotė

0,5 l plastikinis butelis.

## Sandėliavimas ir transportavimas

Transportuokite ir sandėliuokite neužšalancioje ir nešaltoje vietoje. Neatidarytas produktas mažiausiai 3 m. nuo pagaminimo datos išlaiko techninius duomenis ir gali būti naudojamas šiam laikotarpiui pasibaigus.